

АКТ

ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«20» 03 2015г.

Дом № или строение (корпус) 7
 ул.(пер., пр., б-р) Ангарская
 Город, село Ульяновск район И/дорожный Ульяновская область
 Вид управления ОАО "ГЧК И/дорожного района"
 Управляющая (обслуживающая) организация ООО "РЭУ Южное"

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1957
2. Материал стен дерево
3. Число этажей 1
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал - подполье
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) чердак
6. Количество подъездов -
7. Количество квартир 4
8. Общая площадь (кв.м) 164,46
9. Количество лифтов -
10. Количество мусоропроводов -
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) не предусмотрено проектом
12. Оборудовано ПЗУ -
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) -

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:
 председателя Тех директор ООО "РЭУ Южное" Гладков В.В.

и членов комиссии (представителей собственников)
начальник участка ООО "РЭУ Южное" Григорьев АН
мастер участка ООО "РЭУ Южное" Горюхова И.А

Старшего по дому Собственник Литягина В.Б
 произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций
 и инженерного оборудования здания

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-----------------------------|--|---|----------------------------|
| ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 1: | Фундамент <u>литой бетонный</u> | <u>удовл. сост.</u> | <u>ремонт не требуется</u> |

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|------------------|---|---|------------------------|
| 2. | Хозсарай Дощатые ограждения | | |
| 3. | Окна, продухи | | |
| 4. | Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал. | | |
| 5. | Транзитные инженерные Сети, инженерные системы. | | |
| 6. | а) Розлив Ц.О. б) Розлив ХВС в) Канализация г) Электрощитовая д) ГВС е) Кабельные сети | АО ГВ удовлетв. состоя- внутренняя среда | |
| 7. | Влажность, затоплено, состояние полов. | | |
| 8. | Элеваторный узел, водомерный узел | | |
| 9. | Ввод инженерных сетей через фундамент | | |
| 10. | Входа в подвал, запоры, пристрой. | | |
| 11. | Электропроводка, светильники | | |
| 12. | Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого | | |
| ТЕХПОДВАЛ | | | |
| 1. | Фундамент, стены | | |
| 2. | Двери металлические деревянные, запоры | | |
| 3. | Окна, продухи | | |
| 4. | Инженерные сети | | |
| 5. | Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ | | |
| 6. | Влажность Затопленность | | |
| 7. | Элеваторный узел | | |
| 8. | Инженерные вводы через фундамент | | |
| 9. | Переключение ливнёвки в канализацию | | |

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|--|---|---|--------------------------------|
| 10. | Системы приточно-вытяжной вентиляции. | — | |
| 11. | Утепление инженерных сетей и перекрытий. | — | |
| НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество) | | | |
| 1. | ХВС | — | |
| 2. | ГВС | — | |
| 3. | Отопление | — | |
| 4. | Газоснабжение | — | |
| 5. | Электроснабжения | — | |
| 6. | Иные | — | |
| СТЕНЫ | | | |
| 1. | Щитовые, рубленые из бревен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки | <i>удовл. состоян. 1/2 дома обложено кирпичом</i> | <i>удовл. сост.</i> |
| 2. | Промерзание через м/п швы стены сырые кв. № | — | |
| 3. | Лоджии, балконы Ограждение | — | |
| 4. | Построенные балконы, погреба | — | |
| 5. | Кирпичные пилоны | — | |
| 6. | Штукатурка | — | |
| 7. | Покраска, побелка | — | |
| 8. | Стянуты стены металлическими обоями | — | |
| 9. | Трещины в стенах, пилонах | — | |
| 10. | Навесы, входы в подъезд | — | |
| 11. | Стены машинных отделений | — | |
| 12. | Карнизы, парапеты | — | |
| 13. | Отмостка | — | |
| 14. | Цоколь | <i>ремонт 20м²</i> | <i>тек. ремонт кирп. клад.</i> |
| 15. | Вытяжная вентиляция | | |
| ПЕРЕКРЫТИЕ | | | |
| 1. | ж/ ребристые сплошные, монолитные ж/б | | |

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|---------------------|---|---|------------------------|
| | из кирпичных сводов по стальным балкам <u>деревянные</u> <u>неоштукатуренные,</u> <u>деревянные</u> <u>оштукатуренные</u> | <i>удовл. состоян</i> | |
| 2. | Выполнено усиление инженерные системы | — | |
| 3. | Установлены ванны на деревянное перекрытие | — | |
| ПЕРЕГОРОДКИ | | | |
| 1. | <u>Ж/б панельные,</u> <u>Кирпичные,</u> <u>Деревянные,</u> <u>гипсобетонные</u> | <i>удовл. сост.</i> | |
| ЛЕСТНИЦЫ | | | |
| 1. | Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами. | — | |
| КРЫШИ-КРОВЛИ | | | |
| 1. | Рулонное покрытие и примыкание <u>из листовой стали,</u> <u>из шифера,</u> <u>воронки,</u> <u>водосточные трубы,</u> <u>свесы,</u> <u>парапет,</u> <u>карнизы,</u> <u>ограждение, люки,</u> <u>выхода</u> <u>покрытие из рубероида</u> <u>рубемаста</u> <u>залитые мастикой</u> <u>над машинным</u> <u>отделением</u> <u>Вентканалы, ДВК,</u> <u>Испарители,</u> <u>Продуха, слуховые окна</u> <u>Чердака, над лоджиями,</u> <u>Балконами, кровля</u> | <i>1/2 треб ремонт 20м²</i> <i>1/2 удовл. сост.</i> <i>удовл. сост.</i> | <i>тех. ремонт</i> |
| ПОЛЫ | | | |
| 1. | Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, | <i>удовл. состоян</i> | |

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта | Решение о принятии мер |
|-------------------------------------|--|---|------------------------|
| | ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования. | — | |
| ОКНА, ДВЕРИ | | | |
| 1. | В квартирах В л/клетках В техподвалах | Узобл. свет. | |
| ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ | | | |
| 1. | Покраска, побелка, двери входа, двери на чердак, кровлю | — | |
| МАЛЫЕ ФОРМЫ | | | |
| 1. | Качели, горки, бельевые стойки, скамьи и иные сооружения. | — | |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ | | | |
| 1. | Подъездные дороги, подходы к подъездам, тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории. | — | |





Выводы и предложения комиссии:

Требуется текущий ремонт: цоколь (кладка) - 20 м²
крыша - 20 м²

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Мухомов В. В.
 Пригорьев А. Н.
 Горбовская Н. А.
 Мухомов В. В. кв 3

